



PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER IMPRESE CHE LAVORANO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE (IDA)

1. PERICOLI INERENTI L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

L'IDA tratta acque luride di origine domestica e industriale mediante metodi fisici, chimici e biologici per lo più in bacini aperti. A tutela della propria incolumità e salute, ogni persona che accede e lavora sull'area dell'impianto deve tenere un comportamento attento e confacente con i processi di depurazione.

Chi lavora nelle immediate vicinanze delle vasche deve essere assicurato contro la caduta sia nelle vasche vuote che nelle vasche piene. Nelle vasche piene è praticamente impossibile pensare di salvarsi nuotando.

2. ANNUNCIO DI ENTRATA, ORARI DI LAVORO

Di regola ogni entrata al sedime dell'IDA deve essere annunciata:

Al personale dell'IDA

Telefono Foce Maggia: +41 91 756 69 30

Telefono Foce Ticino: +41 91 745 38 67

Telefono Picchetto: +41 79 428 40 50

Gli orari di lavoro presso l'IDA sono:

Lunedì – Venerdì: 07.30 – 11.45 13.15 – 17.00

Al di fuori di questi orari la presenza di personale non è assicurata.

Disposizioni particolari riguardanti l'accesso e gli orari possono essere impartite dai responsabili dell'IDA. L'accesso degli addetti ai lavori è consentito limitatamente ai luoghi di lavoro e ai locali igienici messi a disposizione dal Consorzio.

3. IGIENE

Ogni lavoratore deve lavare attentamente le mani e gli avambracci prima di lasciare l'IDA.

È proibito consumare cibo al di fuori delle aree designate dai responsabili.

La toilette a disposizione è ubicata negli spogliatoi del personale

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Ogni lavoratore deve essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo le regole dell'arte e secondo le prescrizioni della SUVA.

I lavoratori che non usano adeguatamente i DPI o lavorano in stato di pericolo verranno sospesi dal lavoro. In caso di contestazione si farà appello alle istanze di controllo che decideranno in merito.

5. PREVENZIONE ANTINCENDIO

Ogni impresa porta sul posto di lavoro i propri estintori idonei per la classe di incendio a dipendenza del lavoro che svolge.

Nei locali con potenziale presenza di gas (locali Ex) è proibito fumare e utilizzare telefoni cellulari. In caso di lavori di saldatura in questi locali va preavvisato il responsabile.

6. COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE

In caso di piccole ferite occorre disinfettare accuratamente la parte lesa e in seguito coprirla in modo impeccabile.

In caso di incidente maggiore va allarmato il personale del Consorzio o direttamente chiamata l'ambulanza tramite il numero **144** (utilizzando i telefoni del Consorzio, premere dapprima il tasto 0).

7. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Tutti i lavoratori di ditte esterne devono attenersi ad eventuali indicazioni particolari date dai responsabili dell'IDA:

Direttore:	Ing. Matteo Rossi
Capo esercizio:	Moreno Mozzetti
Capo impianto IDA Foce Maggia:	Carlo Vietti
Capo impianto IDA Foce Ticino:	Paolo Rovati

L'impresa dichiara di avere preso conoscenza delle presenti prescrizioni di sicurezza, di informare e imporre il rispetto delle stesse a ogni suo singolo collaboratore coinvolto nei lavori. Ogni impresa è comunque responsabile per la sicurezza dei propri collaboratori nel rispetto delle leggi vigenti.

Data: **Impresa:** **Cognome:** **Firma del responsabile:**

.....