



## **PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER IMPRESE CHE LAVORANO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE (IDA)**

### **1. PERICOLI INERENTI L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE**

L'IDA tratta acque luride di origine domestica e industriale mediante metodi fisici, chimici e biologici per lo più in bacini aperti. A tutela della propria incolumità e salute, ogni persona che accede e lavora sull'area dell'impianto deve tenere un comportamento attento e confacente con i processi di depurazione.

Chi lavora nelle immediate vicinanze delle vasche deve essere assicurato contro la caduta sia nelle vasche vuote che nelle vasche piene. Nelle vasche piene è praticamente impossibile pensare di salvarsi nuotando.

### **2. ANNUNCIO DI ENTRATA, ORARI DI LAVORO**

Di regola ogni entrata al sedime dell'IDA deve essere annunciata:

Al personale dell'IDA

**Telefono Foce Maggia: 091 756 69 30**

**Telefono Foce Ticino: 091 745 38 67**

**Telefono Picchetto: 079 79 428 40 50**

**Gli orari di lavoro presso l'IDA sono:**

**Lunedì – Venerdì:      07.30 – 11.45                      13.15 – 17.00**

Al di fuori di questi orari la presenza di personale non è assicurata.

Disposizioni particolari riguardanti l'accesso e gli orari possono essere impartite dai responsabili dell'IDA. L'accesso degli addetti ai lavori è consentito limitatamente ai luoghi di lavoro e ai locali igienici messi a disposizione dal Consorzio.

### **3. IGIENE**

Ogni lavoratore deve lavare attentamente le mani e gli avambracci prima di lasciare l'IDA.

È proibito consumare cibo al di fuori delle aree designate dai responsabili.

La toilette a disposizione è ubicata negli spogliatoi del personale

#### **4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI**

Ogni lavoratore deve essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo le regole dell'arte e secondo le prescrizioni della SUVA.

I lavoratori che non usano adeguatamente i DPI o lavorano in stato di pericolo verranno sospesi dal lavoro. In caso di contestazione si farà appello alle istanze di controllo che decideranno in merito.

#### **5. PREVENZIONE ANTINCENDIO**

Ogni impresa porta sul posto di lavoro i propri estintori idonei per la classe di incendio a dipendenza del lavoro che svolge.

Nei locali con potenziale presenza di gas (locali Ex) è proibito fumare e utilizzare telefoni cellulari. In caso di lavori di saldatura in questi locali va preavvisato il responsabile.

#### **6. COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE**

In caso di piccole ferite occorre disinfettare accuratamente la parte lesa e in seguito coprirla in modo impeccabile.

In caso di incidente maggiore va allarmato il personale del Consorzio o direttamente chiamata l'ambulanza tramite il numero **144** (utilizzando i telefoni del Consorzio, premere dapprima il tasto 0).

#### **7. OSSERVAZIONI PARTICOLARI**

Tutti i lavoratori di ditte esterne devono attenersi ad eventuali indicazioni particolari date dai responsabili dell'IDA:

<b>Direttore:</b>	<b>Ing. Matteo Rossi</b>
<b>Capo esercizio:</b>	<b>Moreno Mozzetti</b>
<b>Capo impianto IDA Foce Maggia:</b>	<b>Carlo Vietti</b>
<b>Capo impianto IDA Foce Ticino:</b>	<b>Paolo Rovati</b>

L'impresa dichiara di avere preso conoscenza delle presenti prescrizioni di sicurezza, di informare e imporre il rispetto delle stesse a ogni suo singolo collaboratore coinvolto nei lavori. Ogni impresa è comunque responsabile per la sicurezza dei propri collaboratori nel rispetto delle leggi vigenti.

**Data:**                      **Impresa:**                      **Cognome:**                      **Firma del responsabile:**

.....